

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2.2019



Faktura 250208

Variabilní symbol: 20250170

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků jednotek bl. 375, č.p. 2935, ulice U Věžových domů, Most

U Věžových domů 2935/6

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250170

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 28733827

Datum vystavení: 14.08.2025

Zdanitelné plnění: 07.08.2025

Datum splatnosti: 04.09.2025

BLOK 375 fakturace zakázky 250104970 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
375-SER - SERVISNÍ práce	8	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	5 824,00 Kč
375-DOPM - DOPRAVA Most	3	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	840,00 Kč
375-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
4FN 231 24.1 - ASPERA 4FN 231 24.1 záslepka měděná	2	1 125,00 Kč	12%	1 260,00 Kč	2 520,00 Kč
1W-H0-05 - RFID čtečka 1W-H0-05	1	870,00 Kč	12%	974,40 Kč	974,40 Kč
Instalační a spojovací materiál "S"	1	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	10 520,00 Kč	1 262,40 Kč

Celkem: 11 782,40 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250170Datum splatnosti
04.09.2025Částka k uhrazení
11 782,40 Kč

SERVISNÍ LIST | R04712025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 375

U Věžových domů bl. 375, č.p. 2935
43401 Most

IČ: 28733827 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 375**
Číslo zakázky: **250104970**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



V sobotu příprava materiálu před odjezdem na havárii. Po příjezdu zapnutí systému RFID. Provedena kontrola napájecích částí systému při které bylo zjištěno: Vandalem který vytrhl čtečku RFID čipů u zadních vchodových dveří byl způsoben zkrat na vstupu pro odchodové tlačítko který poškodil hlavní jednotku natolik že je nyní nefunkční. Nutná výměna řídicí jednotky UNISIEŤ DUO. Po výměně bude potřeba nahrát databázi do nového kontroléru kterou má v PC pouze předseda p. Kolářský který je ale do středy 6.8. na dovolené. Předseda informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
375-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
375-DOPM - DOPRAVA Most	1
375-SER - SERVISNÍ práce	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



nefunkční

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Kolářský Vladimír
02. 08. 2025



SERVISNÍ LIST | R04902025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 375

U Věžových domů bl. 375, č.p. 2935
43401 Most

IČ: 28733827 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 375**
Číslo zakázky: **250104970**

Číslo objednávky: **2. výjezd**

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava na firmě před odjezdem na servis po havárii. Po příjezdu na objekt provedena kontrola RFID systému. Kontrolou zjištěno poškození napájecí části kontroléru RFID čipového systému. Demontáž a odpojení kontroléru z důvodu opravy. Odjezd pro náhradní díl. Oprava kontroléru na sídle firmy. Po návratu opětovné připojení a instalace opravného kontroléru. Instalace a zapojení nové čtečky u zadních vchodových dveří. Po domluvě s předsedou domluvená úprava čtečky i u předních dveří. Úprava a dodání záslepky se zámkem pro čtečky + dodání krytu čtečky u předních dveří. Po těchto úpravách provedena kontrola RFID čipového systému. Vše plně funkční. Práce byla provedena ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
375-SER - SERVISNÍ práce	6
375-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
4FN 231 24.1 - ASPERA 4FN 231 24.1 záslepka měděná	2
Čtečka 1W-H0-05	1
Nerezový kryt čtečky 1W-H0	1
Instalační a spojovací materiál "S"	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: **Matuš, Křibala**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Kolářský Vladimír
07. 08. 2025

