

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250357

Variabilní symbol: 20250343

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společensví vlastníků jednotek bl. 524, č.p.
3080, 3081, 3082, ulice Růžová, Most

ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250343

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 28745434

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 524-3 fakturace zakázky 250107114 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
524-3-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
524-3-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	2 850,00 Kč	342,00 Kč

Celkem: 3 192,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250343Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
3 192,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3080
ul. Růžová, bl. 524, č.p. 3080
43401 Most
IČ: 28745434 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-3**
Číslo zakázky: **250107114**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin špatného zavírání předních vchodových dveří č.p. 3081. Provedena kontrola napájecích částí systému RFID. Seřízení zavírače dveří pro klidné a plynulé zavírání vchodových dveří. Vypodložení magnetických kontaktů na křídle dveří. Dále pak byly vypodloženy panty z důvodu zkřížení rámu dveří které v pravém horním rohu drhly a tím docházelo ke špatnému zavírání. Po úpravách dveře plynule zavírají a magnetické kontakty drží dveře zavřené. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
524-3-SER - SERVISNÍ práce	4
524-3-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: Kříbala, Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jaroslav Šíma
30. 10. 2025

4245