

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250366

Variabilní symbol: 20250360

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305,
306 ulice Višňová

Višňová 303/2

43401 Most

Česká republika

IČ: 25462121

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250360

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 534 fakturace zakázky 250107401 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
534-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč
534-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
190678 - Dveřní kontakt dvoupolový Dorcas 2C	1	ks	215,00 Kč	12%	240,80 Kč	240,80 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	3 065,00 Kč	367,80 Kč

Celkem: 3 432,80 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250360Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
3 432,80 Kč

SERVISNÍ LIST | R06882025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303, 304, 305, 306

434 01 Most
IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **250107401**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří 306 přes kontakt od zvonkového systému. Kontrolou zjištěn poškozený kus od kontaktu zapuštěný do křídla dveří. Odjezd pro náhradní díl. Po návratu na objekt došlo k demontáži a odpojení poškozeného kontaktu dveří a výměně za nový kus. Po výměně provedena kontrola funkčnosti. Vše plně funkční. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-DOPM - DOPRAVA Most	1
534-SER - SERVISNÍ práce	4

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
190678 - Dveřní kontakt dvoupolový Dorcas 2C	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Baxa**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
11. 11. 2025

