

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 260017

Variabilní symbol: 20260013

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305,
306 ulice Višňová

Višňová 303/2

43401 Most

Česká republika

IČ: 25462121

Datum vystavení: 19.01.2026

Zdanitelné plnění: 07.01.2026

Datum splatnosti: 09.02.2026

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20260013

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 534 fakturace zakázky 260100181 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
534-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč
534-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	12%	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč
534-SER - SERVISNÍ práce	1	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	728,00 Kč
9003 - C-modul 2620 mid Kaba	1	ks	1 785,71 Kč	12%	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	3 885,71 Kč	466,29 Kč

Celkem: 4 352,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20260013Datum splatnosti
09.02.2026Částka k uhrazení
4 352,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303, 304, 305, 306

434 01 Most
IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **260100181**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havarii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří. Kontrolou zjištěn poškozený c-modul v elektromechanické klice KABA. Z tohoto důvodu došlo k demontáži kování (Klika KABA) a byla provedena poškozeného dílu. Po výměně provedena kontrola funkčnosti elektromechanické kliky KABA.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-DOPM - DOPRAVA Most	1
534-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
534-SER - SERVISNÍ práce	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
9003 - C-modul 2620 mid Kaba	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
07. 01. 2026

