

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 260018

Variabilní symbol: 20260012

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl. 541 č.p. 1237 ulice
Růžová

Růžová 1237/2

43401 Most

Česká republika

IČ: 25470078

Datum vystavení: 19.01.2026

Zdanitelné plnění: 13.01.2026

Datum splatnosti: 09.02.2026

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20260012

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 541 fakturace zakázky 260100197 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
541-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
541-DOPM - DOPRAVA Most	2	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	560,00 Kč
1003-080 - BT-004 odchodové tlačítko - nerez	1	ks	190,00 Kč	12%	212,80 Kč	212,80 Kč
víčko VLK 80/R-HB	1	ks	25,00 Kč	12%	28,00 Kč	28,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	3 315,00 Kč	397,80 Kč

Celkem: 3 712,80 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20260012Datum splatnosti
09.02.2026Částka k uhrazení
3 712,80 Kč

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**Společenství vlastníků BLOK 541**ul. Růžová č.p. 1237 bl. 541
43401 Most

IČ: 25470078 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 541**
Číslo zakázky: **260100197**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt proběhla kontrola otevírání zadních vchodových dveří přes čipový systém, přiložením čipu na patřičnou čtečku a odchodovým tlačítkem z vnitřní strany. Na oba způsoby se ihned odjistil magnet na magnetické liště dveří a dveře se daly otevřít. Při zkoušce odchodového tlačítka zjištěno prasklý kryt odchodového tlačítka. Po kontaktování předsedy objektu domluvena výměna odchodového tlačítka. Kontrola průchodnosti kabeláže k odchodovému tlačítku proměřením kabeláže. Dále odzkoušena funkčnost otevírání dveří i na druhé straně domu, na předních dveřích vchodu. Otevírání obou dveří, přední a zadní vchod je bez problémů a plně funkční. Odjezd do skladu kvůli vyzvednutí nového odchodového tlačítka. Po opětovném příjezdu na objekt, provedena výměna odchodového tlačítka a odzkoušena funkčnost odchodového tlačítka pro otevírání vchodových dveří. Vše plně funkční. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
541-SER - SERVISNÍ práce	4
541-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
1003-080 - BT-004 odchodové tlačítko - nerez	1
víčko VLK 80/R-HB	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: Lukáš Křížek, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Maria Sieber
13. 01. 2026