

**DODAVATEL****BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek č.p. 2066**

Valdštejská 2066

436 01 Litvínov

Kontaktní osoba: **Pavel Ladra**Telefon: **+420728472260****RYCHLÝ PŘEHLED**

|                     |                      |                           |          |                          |                         |
|---------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| Datum provedení     | <b>10.03.2026</b>    | Počet techniků na zakázce | <b>1</b> | Číslo zakázky            | <b>ZAK-2026-01-0019</b> |
| Odpovědný technik   | <b>David Křibala</b> | Celkem hodin na zakázce   | <b>4</b> | Číslo zakázky odběratele | <b>260300027</b>        |
| Kontakt na technika | <b>+420777292590</b> | Celkem cest na zakázce    | <b>1</b> | Číslo objednávky         | <b>260300027</b>        |

|                   |                    |                 |                        |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <b>TYP SLUŽBY</b> | <b>TYP SYSTÉMU</b> | <b>PRIORITA</b> | <b>STAV SYSTÉMU</b>    |
| <b>Servis</b>     | <b>CCTV</b>        | <b>Normální</b> | <b>Provoznuschopný</b> |

**POPIS PRÁCE**

Byla provedena profylaktická kontrola IP kamerového systému na objektu. Provedena vizuální kontrola všech IP kamerových jednotek a jejich uchycení. Následně byly očištěny objektivy kamer od prachu a nečistot, pro zajištění dobré kvality obrazu.

Poté byla provedena kontrola funkčnosti přísvisu v nočním režimu na všech IP kamerových jednotkách. Byla zkontrolována strukturovaná kabeláž, konektory RJ-45 a napájení kamer prostřednictvím PoE pomocí diagnostiky. Následně byla ověřena funkčnost síťových prvků a záznamového zařízení NVR.

Byla provedena kontrola, zda všechny kamery správně odesílají obraz a zda je záznam ukládán na pevné disky. Současně byla zkontrolována kapacita a stav disku (záznam). Dále byla ověřena kvalita obrazu jednotlivých kamer, správná synchronizace času v systému a funkčnost detekce pohybu. Z důvodu absence připojení k internetové síti byl systémový čas NVR synchronizován ručně. Nakonec byla provedena kontrola uživatelských přístupů a zabezpečení systému. Provedena aktualizace firmware zařízení a záloha konfigurace systému. Kamerový systém byl po provedené kontrole vyhodnocen jako funkční bez vad a nedostatků.

**PROVEDENÉ PRÁCE**

| Položka          | Množství | MJ    |
|------------------|----------|-------|
| DOPRAVA Litvínov | 1        | cesta |
| SERVISNÍ práce   | 4        | hod   |