

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250213

Variabilní symbol: 20250079

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl. 337 č.p. 2762, 2763
ulice Hutnická, Most

Hutnická 2763/24

43401 Most

Česká republika

IČ: 25461711

Datum vystavení: 14.08.2025

Zdanitelné plnění: 31.07.2025

Datum splatnosti: 04.09.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250079

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 337 fakturace zakázky 250104395 VÝROBA ČIPŮ RFID

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
337-SER - SERVISNÍ práce	1	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	728,00 Kč
337-ŠIF - ŠIFROVÁNÍ čipu	1	100,00 Kč	12%	112,00 Kč	112,00 Kč
337-DOPM - DOPRAVA Most	1	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	1 000,00 Kč	120,00 Kč

Celkem: 1 120,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ①
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250079Datum splatnosti
04.09.2025Částka k uhrazení
1 120,00 Kč

SERVISNÍ LIST | R04192025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků bl. 337

ul. Hutnická č.p. 2763 bl. 337
43401 Most

IČ: 25461711 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 337**
Číslo zakázky: **250104395**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Na základě požadavku byly vytvořeny 1ks RFID čipů pro přístup do domu. Stažení zálohované databáze a importování do konfiguračního nástroje iVMS4200. Zašifrování 1ks RFID čipů. Nahrání RFID čipů do databáze a popsání číslem z důvodu přehledu v systému. Po úpravách databáze, odjezd na dům. Po příjezdu spojení s kontroléry. Z důvodu 2.měsíční časové prodlevy od posledního servisu, bylo nejdříve nutno vyčtení všech přístupových událostí z kontrolérů. Po vyčtení, zapsání upravené databáze do kontrolérů na domě. Kontrola funkčnosti nových RFID čipu po zapsání do systému. Po kontrole byl proveden export a záloha databáze z konfiguračního nástroje iVMS4200. Předseda nezastižen na domě. Informován přes telefon.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
337-SER - SERVISNÍ práce	1
337-ŠIF - ŠIFROVÁNÍ čipu	1
337-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný