

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek blok 376, č.p. 2936, ulice U
Věžových domů, Most**

U Věžových domů 2936/4

434 01 Most

IČO: 28731557

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260053	Datum vystavení	10.02.2026
Bankovní účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	03.03.2026
Suma na úhradu	3 192,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	02.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0005				
Číslo zakázky odběratele	260100375				

BLOK 376 fakturace zakázky 260100375 servis CCTV

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	312,00	2 600,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 850,00	342,00	3 192,00

Celkem k úhradě**3 192,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek blok 376, č.p. 2936, ulice U Věžových domů, Most**

U Věžových domů 2936/4

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Petr Bačo**Telefon: **+420723339310****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	02.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0005
Odpovědný technik	David Křібala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260100375
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Urgentní	Provozoschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkční IP kamerové jednotky ve výtahu. Provedena diagnostika ethernetové sítě a propojení s kamerovou jednotkou a NVR. Kontrola napájecích částí kamerového systému i na kabině výtahu. Kontrolou zjištěny vadné Wi-Fi AP, které zajišťují ethernetové spojení mezi kabinou výtahu (kamerová jednotka) a NVR. Z tohoto důvodu dochází k částečným výpadkům a zasekávání obrazu v nahrávkách. Se zástupcem domu domluvená výměna těchto Wi-Fi AP. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod

Technik
David Křібala**Zákazník**
Petr Bačo
29.01.2026