

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250171

Variabilní symbol: 20250112

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250112

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Osobně

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.10.2025

Zdanitelné plnění: 02.10.2025

Datum splatnosti: 23.10.2025

BLOK 521 zakázka 250104807 HAVARIJNÍ servis přístupového systému

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
HAVARIJNÍ výjezd	1	ks	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
WILKA Zámek zadlabací samozamykací E 7667 92/35/9 245x24	1	ks	4 162,00 Kč	0%	4 162,00 Kč	4 162,00 Kč

Poznámka: BLOK 521 fakturace zakázky 250104807 SERVIS RFID.
Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	6 912,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

6 912,00 Kč

Celkem:**6 912,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250112

Datum splatnosti
23.10.2025

Částka k uhrazení
6 912,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 521

RŮŽOVÁ 1687
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 521**
Číslo zakázky: **250104807**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na firmě před odjezdem na havárii. Po příjezdu na obehkt zjišťování příčin nefunkčního zavírání vstupních vchodových dveří 1688 od silnice. Kontrolou zjištěn poškozený samozamykací zadlabávací zámek v křídle dveří. Výměna poškozené zámku. Po výměně kontrola funkčnosti zavírání vstupních vchodových dveří ve vchodě 1688 u silnice. Vše plně funkční. Předseda nezastižen na domě informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
521-SER - SERVISNÍ práce	2
521-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
521-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
VEWE76673501 - WILKA Zámek zadlabací samozamykací E 7667 92/35/9 245x24	1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: **David, Matus**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Milan Schönpflug
25. 07. 2025