

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 524,
č.p.
3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,30
92,3093,3094,3095, ulice Růžová, Most**

Most 3085
43401 Most
Česká republika
IČO: 28741374

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

04.03.2025

Datum zdaň. plnění

28.02.2025

Datum splatnosti

25.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250056

BLOK 524 zakázka 250101191 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
BPDOOR PLAST odchodové tlačítko	1,00	KS	339,00	12	339,00	379,68
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	2 600,00	2 912,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
Zaokrouhleno				12	0,29	0,32
					3 189,29	3 572,00



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK

	Základ	DPH	Cena s DPH
12%	3 189,29	382,71	3 572,00

Cena v CZK

3 572,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č. p. 3085
Růžová 3085
43401 Most
IČ: 48741874, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 524-11**
Číslo zakázky: **250101191**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního zavírání vstupních vchodových dveří zadních 3092 přes čipový systém. Provedeno kontrolní měření napájecích částí systému. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy. Příčinou nefunkčního zavírání vstupních vchodových dveří byla pevná překážka (plastové kolečko) která byla nalepena na rám dveří a tím bránila dolehnutí magnetických kontaktů. Po odstranění překážky a kontrole vše plně funkční. Dále pak ve vchodě 3087 bylo vyměněno odchodové tlačítko u předních vchodových dveří z důvodu vytržené krytky. Po výměně odchodové tlačítka provedena kontrola funkčnosti. Vše plně funkční.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
BPDOOR PLAST odchodové tlačítko	1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Matuš**
Počet pracovníků: **2**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Sinkulová Petra
19. 02. 2025