

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250323

Variabilní symbol: 20250299

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společenství vlastníků bl.534 č.p.303, 304, 305,
306 ulice Višňová

Višňová 303/2

43401 Most

Česká republika

IČ: 25462121

Datum vystavení: 29.10.2025

Zdanitelné plnění: 29.10.2025

Datum splatnosti: 19.11.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250299

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

BLOK 534 fakturace zakázky 250106620 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
534-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	12%	280,00 Kč	280,00 Kč
534-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	2 912,00 Kč
Modul čtečky KABA 2620MID-3-1 C-LEVER	1	ks	1 820,00 Kč	12%	2 038,40 Kč	2 038,40 Kč
Přechodový kabel (punčocha) pro KABA C-LEVER	1	ks	1 100,00 Kč	12%	1 232,00 Kč	1 232,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	5 770,00 Kč	692,40 Kč

Celkem: 6 462,40 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250299Datum splatnosti
19.11.2025Částka k uhrazení
6 462,40 Kč

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 534**

Višňová č.p.303, 304, 305, 306
434 01 Most

IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **250106620**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin špatné funkčnosti čtečky elektromechanické kliky KABA na vstupních vchodových dveří 303. Provedena kontrola napájecích baterií proměřením zátěžovým testerem - 1,53V a 1.52V. Při kontrole venkovní části elektromechanické kliky KABA zjištěno poškození přechodového kabelu (punčocha) ke čtečce - viz foto. Dále pak poškození hardwaru čtečky - nutná výměna. Po výměně čtečky a přechodové kabeláže (punčochy) byla elektromechanická klika zaktualizována a byla provedena kontrola funkčnosti. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-DOPM - DOPRAVA Most	1
534-SER - SERVISNÍ práce	4

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Modul čtečky KABA 2620MID-3-1 C-LEVER	1
Přechodový kabel (punčocha) pro KABA C-LEVER	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Křížek**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
10. 10. 2025

G