

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa**BLOK 630**

Albrechtická 590

434 01 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260094	Datum vystavení	26.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	19.03.2026
Suma na úhradu	2 850,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	25.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0040				
Číslo zakázky odběratele	260101376				

BLOK 630 fakturace zakázky 260101376 servis kamerového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	0,00	250,00
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	0,00	2 600,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 850,00	0,00	2 850,00

Celkem k úhradě**2 850,00 Kč**Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede
zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 630**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Jiří Makovský**Telefon: **+420773108911****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	25.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0040
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101376
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Normální	Částečně provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému na domě. Kontrolou napájecích částí systému zjištěna porucha na záložním napájení 230V (UPS stanice). Odpojení a demontáž vadné UPS stanice z datového rozvaděče umístěný v technické místnosti vchodu 592 a odvezena na opravu. Přepojení napájecích okruhů z UPS stanice do koncové zásuvky 230V po dobu opravy/výměny UPS stanice. Kontrolou pak dále zjištěna chybějící SIM karta v modulu GD-04 pro přenos událostí z kamerového systému. Telefonní číslo uvedené v dokumentaci je ve vlastnictví neznámé osoby která nemá nic společného s objektem nebo servisní firmou. Řešeno s investorem (p.Zámeckým) jakožto dodavatelem SIM karty. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod