

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl. 10 č.p.2651, 2652, 2653, 2654, 2655, ulice SNP v Mostě

Slovenského národního povstání 2651

434 01 Most

IČO: 25471112

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260022	Datum vystavení	06.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	27.02.2026
Suma na úhradu	3 729,60 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	30.01.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0027				
Číslo objednávky	260100551				

BLOK 10 faktura zakázky 260100551

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
Anténní pásmový LTE filtr Ikusi FLTE 601	1,00	ks	530,00	12	63,60	530,00
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00
Měření spektrálním analyzátozem	15,00	ks	100,00	12	180,00	1 500,00

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	3 330,00	399,60	3 729,60

Celkem k úhradě**3 729,60 Kč**

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: **+420734221600**
E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl. 10
Slovenského národního povstání
43401 Most
Kontaktní osoba: **Marek Baxa**
Telefon: **+420608870901**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	21.01.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0027
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	260100551

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	STA	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Na základě množících se stížností na kostičkování a chyby ve vysílání ze společné televizní antény byla provedena kontrola signálu. Proměření spektrálním analyzátozem přívodní koaxiální kabel od venkovní antény. Přijímané kanály (k.21,31,33,38) ze směru Ústí.n.L. jsou bez poruch. Při měření bylo detekován silný signál LTE od 770Mhz který mohl způsobovat výpadky zarušením. Dodání LTE filtru a připojení před vstup do programovatelného anténního zesilovače. Kontrola signálu proměření spektrálním analyzátozem u odbočení a rozbočení ve vchodech. Kontrola funkčnosti u koncového uživatele ve vchodě 2655.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
Měření spektrálním analyzátozem	15	ks

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Anténní pásmový LTE filtr Ikusi FLTE 601	1	ks

Technik
David Křibala

Zákazník
Zdeňka Jarešová
21.01.2026