

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátce DPH**

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl. 337

Hutnická 2762/22

43401 Most

IČO: 25461711

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260118	Datum vystavení	11.03.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	01.04.2026
Suma na úhradu	2 829,24 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	10.03.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0018				
Číslo zakázky odběratele	260101654				

BLOK 337 fakturace zakázky 260101654 servis zvonkového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
Tesla 4FP 211 03.201 Domácí telefon ELEGANT, 2-BUS, bílý	1,00	ks	976,11	12	117,13	976,11
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 526,11	303,13	2 829,24

Celkem k úhradě**2 829,24 Kč**

SERVISNÍ LIST

SL-26-00141

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: **+420734221600**
E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků bl. 337
Hutnická 2762/22
43401 Most
Kontaktní osoba: **Kopecká Vlasta**
Telefon: **+420724945487**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	10.03.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0018
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101654
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provozuschopný

POPIS PRÁCE


Příprava materiálu před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt proběhlo kontaktování nájemníka a zjišťování příčiny nefunkčního DT. Kontrolou a proměření DT zjištěny závady na krytu, kde byla poškozena krycí část (ulámané aretační packy), kryt DT nebylo možno uzavřít a tím vznikl nedostatečný kontakt na tlačítko k otevírání vchodových dveří. Po sejmutí krytu DT bylo provedeno odzkoušení tlačítka BT004 (pro otevírání vchodových dveří). Po odzkoušení bylo zjištěno že tlačítko BT004 je zcela nefunkční. Následovala demontáž a odpojení vadného DT. Montáž a zapojení nového DT. Propojení se zvonkovou jednotkou a naprogramování na patřičnou číselnou volbu. Odzkoušení DT.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ PRÁCE	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

DODANÝ MATERIÁL

Položka	Množství	MJ
Tesla 4FP 211 03.201 Domácí telefon ELEGANT, 2-BUS, bílý	1	ks



Technik
Lukáš Křížek

Zákazník
Kopecká Vlasta
10.03.2026

POKRYTÍ