

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250344

Variabilní symbol: 20250365

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250365

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

BLOK 521 fakturace zakázky 250107497 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
521-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	2 600,00 Kč
521-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
521-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Zavírač - tělo GEZE-TS-4000 stříbrná	1	ks	2 650,00 Kč	0%	2 650,00 Kč	2 650,00 Kč
Zavírač - rameno aretační N GEZE-TS-2000/4000 stříbrná	1	ks	1 110,00 Kč	0%	1 110,00 Kč	1 110,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	7 810,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

7 810,00 Kč

Celkem:**7 810,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250365Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
7 810,00 Kč

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 521**RŮŽOVÁ 1687
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 521**
Číslo zakázky: **250107497**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin špatného zavírání vstupních vchodových dveří 1687 od silnice. Provedeno seřízení pantů křídla dveří. Z důvodu strženého šroubu pro nastavení zavírače a špatného ukotvení byla provedena výměna zavírače za nový. Po výměně došlo k nastavení pro správný chod a zavírání dveří. Práce provedeny ve dvou technikách. Nahlášeno jako havárie.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
521-SER - SERVISNÍ práce	4
521-DOPM - DOPRAVA Most	1
521-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Zavírač - tělo GEZE-TS-4000 stříbrná	1
Zavírač - rameno aretační N GEZE-TS-2000/4000 stříbrná	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **Kříbala, Dostál**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Milan Schönpflug
13. 11. 2025