

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků jednotek bl. 546,
č.p. 1347, ulice Rozmarýnová, Most**

Rozmarýnová 1347/2
43401 Most
Česká republika
IČO: 28748301

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Datum vystavení

04.03.2025

Datum zdaň. plnění

28.02.2025

Datum splatnosti

25.03.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250057

BLOK 546 zakázka 250101184 servis kamerového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
Western Digital HDD 1TB Purple	1,00	KS	1 703,57	12	1 703,57	1 908,00
SERVISNÍ práce	3,00	hod	650,00	12	1 950,00	2 184,00
DOPRAVA Most	2,00	cesta	250,00	12	500,00	560,00
					4 153,57	4 652,00



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK

Základ	DPH	Cena s DPH
12%	4 153,57	498,43
		4 652,00

Cena v CZK

4 652,00

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků jednotek bl. 546

ul. Rozmarýnová, bl. 546, č.p. 1347

43401 Most

IČ: 28748301, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 546

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: 250101184

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ OPRAVA

TYP

☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Při předešlém servisu zjištěn vadný HDD na DVR kamerového systému. Dnes po příjezdu došlo k odpojení a demontáži DVR zařízení z důvodu výměny vadného HDD. Odjezd na firmu kde byla provedena výměna HDD. Po výměně odjezd zpět na objekt. Po příjezdu opětovné připojení kabeláže od kamerových jednotek, monitoru, poplachových kontaktů a ethernetového připojení. Po zapnutí DVR nefunkční. Zjištěny nafouklé kondenzátory na základní desce DVR zařízení. Po domluvě bude objednáno a dodáno nový DVR zařízení.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

WD10PURZ hard disk 1TB

1ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Nefunkční, nutná výměna

ÚDAJE



Technik: David Křibala

Počet pracovníků: 1

Odpracované hodiny: 3

Cestovné: 2

PŘEVZAL



Sigmund Otta

24. 02. 2025

