

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa**BLOK 723**

Josefa Ševčíka 946

434 01 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260136	Datum vystavení	17.03.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	07.04.2026
Suma na úhradu	1 550,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	10.03.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0021				
Číslo zakázky odběratele	260101719				

Blok 723 fakturace zakázky 260101719 servis kamerového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	0,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	0,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 550,00	0,00	1 550,00

Celkem k úhradě 1 550,00 KčFaktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede
zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 723**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Jiří Koranda**Telefon: **+420724111956****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	10.03.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0021
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101719
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování funkčnosti kamerového systému. Restartování NVR kamerového systému. Po opětovném spuštění kamerového systému nezjištěna žádná nefunkční kamerová jednotka, veškeré kamery zobrazovány v NVR. Dále byla provedena kontrola GSM komunikátoru GD-04K. GSM komunikátor odpojen od přívodu napájení 12V a od záložního bateriového napájení. Proměření průchodnosti kabeláže a měření napětí na kabeláži. Připojení kabeláže zpět ke GSM komunikátoru a připojení záložního bateriového napájení. GSM komunikátor restartován a opět plně funkční. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta