

**DODAVATEL**

**BAXA servis s.r.o.**  
Slovenského národního povstání 2652/22  
43401 Most  
Telefon: **+420734221600**  
E-mail: **servis@baxa.tv**

**ODBĚRATEL**

**Společenství vlastníků bl. 10**  
Slovenského národního povstání  
43401 Most  
Kontaktní osoba: **Marek Baxa**  
Telefon: **+420608870901**

**RYCHLÝ PŘEHLED**

|                     |                      |                           |          |                          |                         |
|---------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| Datum provedení     | <b>21.01.2026</b>    | Počet techniků na zakázce | <b>1</b> | Číslo zakázky            | <b>ZAK-2026-01-0027</b> |
| Odpovědný technik   | <b>David Křibala</b> | Celkem hodin na zakázce   | <b>2</b> | Číslo zakázky odběratele |                         |
| Kontakt na technika | <b>+420777292590</b> | Celkem cest na zakázce    | <b>0</b> | Číslo objednávky         | <b>260100551</b>        |

|                   |                    |                 |                        |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| <b>TYP SLUŽBY</b> | <b>TYP SYSTÉMU</b> | <b>PRIORITA</b> | <b>STAV SYSTÉMU</b>    |
| <b>Servis</b>     | <b>STA</b>         | <b>Normální</b> | <b>Provoznuschopný</b> |

**POPIS PRÁCE**

Na základě množících se stížností na kostičkování a chyby ve vysílání ze společné televizní antény byla provedena kontrola signálu. Proměření spektrálním analyzátozem přívodní koaxiální kabel od venkovní antény. Přijímané kanály (k.21,31,33,38) ze směru Ústí.n.L. jsou bez poruch. Při měření bylo detekován silný signál LTE od 770Mhz který mohl způsobovat výpadky zarušením. Dodání LTE filtru a připojení před vstup do programovatelného anténního zesilovače. Kontrola signálu proměření spektrálním analyzátozem u odbočení a rozbočení ve vchodech. Kontrola funkčnosti u koncového uživatele ve vchodě 2655.

**PROVEDENÉ PRÁCE**

| <b>Položka</b>                  | <b>Množství</b> | <b>MJ</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| SERVISNÍ práce                  | 2               | hod       |
| Měření spektrálním analyzátozem | 15              | ks        |

**DODANÝ MATERIÁL**

| <b>Položka</b>                           | <b>Množství</b> | <b>MJ</b> |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Anténní pásmový LTE filtr Ikusi FLTE 601 | 1               | ks        |

**Technik**  
David Křibala

**Zákazník**  
Zdeňka Jarešová  
21.01.2026