

SERVISNÍ LIST

ČÍSLO: SL-26-00037

objednavatel služby

BLOK 723, Čsl. armády 1766/84, 434 01 Most

číslo objednávky

ZAK-2026-01-0040

číslo zakázky

72

☒ SERVIS	☐ PK	☐ KONTROLA	☐ RR	☐ PR
☐ EZS	☐ CCTV	☒ RFID	☐ EV	☐ DATA
☐ ELEKTRO	☐ ANTÉNA	☐ SKYLINK	☐ STA	☐ JINÉ

POPIS PRÁCE:

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjištění příčiny nefunkčního čipového systému na vchodě č.p. 948. Odpojení elektronické kliky KABA dveří na předním vchodě a proměření napájecích částí. Proměřením zjištěno malé napětí baterií nevyhovující systému - 0.57V/0.9V . Proběhla výměna baterií v elektronické klice KABA a následně nahrána aktualizace konfigurace. Odzkoušena funkčnost čtečky na elektronické klice dveří čipem, pro otevření dveří. Dveře plně funkční. Práce provedeny ve dvou technicích

PROVEDENÉ PRÁCE:

Položka	Množství
SERVISNÍ práce	2 hod
DOPRAVA Most	1 hod

DODANÝ MATERIÁL:

Položka	Množství	Jedn.
Energizer Ultimate Lithium, AA/1.5V , baterie	2	ks

celkový stav systému: Provoznuschopnýservisní technik: Lukáš Křížekdatum: 26.01.2026

ODPRACOVANÉ HODINY:

POČET PRACOVNÍKŮ: 1

CESTOVNÉ:

Technik
Lukáš KřížekZákazník
Jiří Koranda
26.01.2026