



SERVIS A VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY

Jan Michálek
provozovna SEPO
Skyřická 103, 434 01 Most – Velebudice
IČO: 86753398



Tel./fax/záznam: 476 703 257
e-mail: jan.michalek@sepo-most.cz
OZO Z-206/2000

Z P R Á V A

207/H/24/SBD

o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle §7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, ČSN 73 0873 a ČN EN 671 - 3.

provedené
v

SV – 267
Společenství vlastníků č.p. 2081,2082
2083, ul. Tylova
Litvínov

Část A

Základní údaje

1. **Objekt:** Bytový dům, ul. Tylova č.p.2081 - 2083; Litvínov
 Majitel: Společenství vlastníků č.p. 2081,2082,2083, ul. Tylova, Litvínov
 Zástupce: p. Krajovský
 Vyřizuje: p. Foltýnová
 IČO: 254 71 015

2. **Při kontrole byla předložena tato dokumentace:**

a) projektová dokumentace

➤zpracoval: -
➤projektant: -
➤zakázkové číslo: -
➤datum zpracování: -

b) jiná dokumentace (předěšlé zprávy, dokumentace PO apod.)
 zpráva o kontrole pož. vodovodu za r.: 2023

3. **Zdroj vody:** vodovodní řad DN: -

Druh rozvodu: a) větvový: -
 b) okružový: -
 c) kombinovaný: -

4. **V objektu jsou instalovány:**

a) zařízení pro zásobování požární vodou – vnitřní odběr místa

➤typ hydrantového systému: C52
➤počet hydrantových systémů: 21ks
➤stanice pro zvýš. tlaku: -

b) nezavodněné požární potrubí: -

c) zařízení pro zásobování požární vodou – vnější odběrní místa

➤typ hydrantů: -
➤počet hydrantů: -
➤stanice pro zvýš. tlaku: -

5. **Části zprávy:** A, B, C, závěr, komentář

Kontrola provedena: 13.12.2024
Příští kontrola do: 12/2025
Kontrolu provedl: Ozaňák, Pletka

Potvrzení dle §7 odst.8.písm.f vyhl. MV ČR č. 221/2014 Sb. Požární vodovody byly zkontrolovány dle právních předpisů, normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobců zařízení pro zásobování požární vodou

Část B

o měření tlakových a průtokových parametrů zařízení pro zásobování požární vodou v kontrolovaném objektu

1. Minimální celkový přetlak (p_1) a průtok požární vody (Q) požadované v daném typu hydrantu:

- Typ D $p_1 = 0,10 \text{ MPa}$ $Q = 0,27 \text{ l.s}^{-1}$ $\varnothing$ hubice = 5,0 mm
➤ Typ C $p_1 = 0,10 \text{ MPa}$ $Q = 1,70 \text{ l.s}^{-1}$ $\varnothing$ hubice = 12,0 mm
➤ Nadzemní a podzemní hydr. $p_1 = 0,20 \text{ MPa}^*$ $Q = 2 \times 2,42 \text{ l.s}^{-1}$ $\varnothing$ hubice = 2x12,0mm
(*doporučený statický přetlak)

2. Měření bylo prováděno venturimetrem typu: C, D s korekcemi na ztráty

$$K_{vc} = 0,989$$

$$K_{vd} = 0,99$$

3. Tabulka naměřených hodnot:

Vnitřní odběrní místa (hydrantové systémy)

Místo měření: Tylova 2081-2083

Číslo hydr.	Umístění hydrantu	Statistický přetlak (MPa)	Přetlak při odběru vody (MPa)	Průtok (l.s ⁻¹)
➤ 2081				
HC 1	suterén	0,55	0,26	1,93
HC 2	1. patro	0,54	0,25	1,89
HC 3	2. patro	0,54	0,24	1,85
HC 4	3. patro	0,52	0,24	1,85
HC 5	4. patro	0,50	0,22	1,77
HC 6	5. patro	0,48	0,22	1,77
HC 7	6. patro	0,46	0,20	1,69
➤ 2082				
HC 1	suterén	0,56	0,26	1,93
HC 2	1. patro	0,56	0,26	1,93
HC 3	2. patro	0,54	0,24	1,85
HC 4	3. patro	0,52	0,24	1,85
HC 5	4. patro	0,50	0,22	1,77
HC 6	5. patro	0,48	0,22	1,77
HC 7	6. patro	0,46	0,20	1,69
➤ 2083				
HC 1	suterén	0,56	0,26	1,93
HC 2	1. patro	0,56	0,26	1,93
HC 3	2. patro	0,54	0,24	1,85
HC 4	3. patro	0,52	0,24	1,85
HC 5	4. patro	0,50	0,22	1,77
HC 6	5. patro	0,48	0,22	1,77
HC 7	6. patro	0,46	0,20	1,69

Část C

o kontrole stavu, umístění, označení, vybavenosti a funkčnosti zařízení pro zásobování požární vodou v kontrolovaném objektu

Zjištěné závady

Místo kontroly: Tylova 2081-2083

Číslo hydr.	Závady	Stav
-------------	--------	------

➤ 2081

HC 1	Bez závad	odpovídá
HC 2	Bez závad	odpovídá
HC 3	Bez závad	odpovídá
HC 4	Bez závad	odpovídá
HC 5	Bez závad	odpovídá
HC 6	Bez závad	odpovídá
HC 7	Bez závad	odpovídá

➤ 2082

HC 1	Chybí hadice, proudnice, rozbité plexisklo	neodpovídá
HC 2	Bez závad	odpovídá
HC 3	Bez závad	odpovídá
HC 4	Bez závad	odpovídá
HC 5	Bez závad	odpovídá
HC 6	Bez závad	odpovídá
HC 7	Bez závad	odpovídá

➤ 2083

HC 1	Bez závad	odpovídá
HC 2	Bez závad	odpovídá
HC 3	Bez závad	odpovídá
HC 4	Bez závad	odpovídá
HC 5	Bez závad	odpovídá
HC 6	Bez závad	odpovídá
HC 7	Bez závad	odpovídá



SERVIS A VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY

Jan Michálek

Skyřická 103, 434 01 Most – Velebudice

IČO: 86753398

Tel./fax/záznam: 476703257

OZO Z-206/2000

ZÁZNAM

207/PP/24/SBD

o provedení preventivní požární prohlídky dle zákona č.133/1985 Sb.§7 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, §5 vyhlášky odst.1 písmene e MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru .§12 a 13

provedené

v

SV-267

Záznam o provedení preventivní požární prohlídky

Datum provedení kontroly	6.12.2024
Datum provedení příští kontroly	6.12.2025
Název společnosti	Společenství vlastníků č.p.2081-2083, 43401 Most
Sídlo:	Tylova 2083 434 01 Most
IČ:	25471015

Předmět preventivní požární prohlídky:

- Kontrolní činnost na objektech
- Provádění kontrol provozuschopnosti – hasicích přístrojů
- Provádění kontrol provozuschopnosti – hydrantových systémů
- Provádění kontrol provozuschopnosti – bezpečnostních zařízení
- Provádění kontrol označení únikových cest bezpečnostními značkami
- Provádění kontrol odchodových tlačítek
- Provádění kontrol únikových cest
- Dodržování předpisů PO, další závady a nedostatky

	Jméno a příjmení	Datum	podpis
Kontrolu provedl OZO č Z-206/2000	Jan Michálek	6.12.2024	 Jan Michálek SERVIS A VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY Sklářská 103 434 01 Most - Vešelovice IČ: 86753368 / DIČ: CZ86753368 Telefon/fax: 476 703 257

Záznam o provedení preventivní požární prohlídky

Kontrola hasicích přístrojů

- Kontrola provozuschopnosti – 1 x ročně
- Tlaková zkouška HP- 1 x za 5 let

Kontrola hydrantů

- Kontrola provozuschopnosti – 1 x ročně
- Tlaková zkouška hadice- 1 x za 5 let

Kontrola požárně bezpečnostního zařízení – Bezpečnostní tabulky (označení únikové cesty)

- Kontrola rozmístění – 1 x ročně

	ANO	NE	KUSŮ	ODOVÍDÁ/ZÁVADY
Hasicí přístroje				
Vnitřní požární vodovod	X		21	HD1 č.p.2082 chybí hadice, proudnice neodpovídá
Odchodové tlačítko u vstupu				
Suchovod				
Zařízení pro detekci kouře - hlásiče				
Autonomní požární signalizace				
Ruční požárně poplachové zařízení				
Samočinné hasicí systémy				
Zařízení pro odvod kouře a tepla				
Kouřové klapky				
Kouřotěsné dveře				
Protipožární dveře				
Zařízení přirozeného odvětrávání kouře				
Požární nebo evakuační výtah				
Nouzové osvětlení				
Bezpečnostní a výstražné zařízení BT		X	12	Chybí označení únikových cest ve všech vchodech a patrech - neodpovídá
Protipožární nátěry				
Požární ucpávky				

Záznam o provedení preventivní požární prohlídky

**DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O PO
DALŠÍ ZÁVADY A NEDOSTATKY V OBJEKTU**

Č.p.2081	V PŮBĚHU KONTROLY VH CODŮ BYLY ZJIŠTĚNY NÁSLEDUJÍCÍ ZÁVADY A NEDOSTATKY
6.np	Únikové cesty bez závad
5.np	Únikové cesty bez závad
4.np	Únikové cesty bez závad
3.np	Únikové cesty bez závad
2.np	Únikové cesty bez závad
1.np	Únikové cesty bez závad
1.pp	Únikové cesty bez závad

Č.p.2082	V PŮBĚHU KONTROLY VH CODŮ BYLY ZJIŠTĚNY NÁSLEDUJÍCÍ ZÁVADY A NEDOSTATKY
6.np	Únikové cesty bez závad
5.np	Únikové cesty bez závad
4.np	Únikové cesty bez závad
3.np	Únikové cesty bez závad
2.np	Únikové cesty bez závad
1.np	Únikové cesty bez závad

1.pp	Únikové cesty bez závad
Č.p.2083	V PŮBĚHU KONTROLY VHODŮ BYLY ZJIŠTĚNY NÁSLEDUJÍCÍ ZÁVADY A NEDOSTATKY
6.np	Únikové cesty bez závad
5.np	Únikové cesty bez závad
4.np	Únikové cesty bez závad
3.np	Únikové cesty bez závad
2.np	Únikové cesty bez závad
1.np	Únikové cesty bez závad
1.pp	Únikové cesty bez závad

OZO Z-206/2000



①

Jan Michálek
SERVIS A VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY
Sklářská 103 | 434 01 Most - Vešedice
IČ: 86753398 / IČ: CZ7803242799
Telefon/fax: 476 703 257