

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250367

Variabilní symbol: 20250386

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Společensví vlastníků č.p. 2023, 2024, 2025
ulice Čapkova, Litvínov

Čapkova 2023

43601 Litvínov

Česká republika

IČ: 25470116

Datum vystavení: 02.12.2025

Zdanitelné plnění: 30.11.2025

Datum splatnosti: 23.12.2025

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250386

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

Čapkova 2023 fakturace zakázky 250107707 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
2023-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	12%	728,00 Kč	1 456,00 Kč
2023-DOPM - DOPRAVA Litvínov	1	cesta	350,00 Kč	12%	392,00 Kč	392,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO
FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 12%	1 650,00 Kč	198,00 Kč

Celkem: 1 848,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250386Datum splatnosti
23.12.2025Částka k uhrazení
1 848,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků č.p. 2023, 2024,
2025**
ul. Čapkova 2023
43601 Litvínov
IČ: 25470116 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **Čapkova 2023**
Číslo zakázky: **250107707**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nedovírání vstupních dveří ze strany od schránek. Během kontroly tlačítka pro nouzové otevření dveří, zjištěno zamáčknuté tlačítko, tudíž zůstávaly dveře stále v otevřeném stavu. Nouzové tlačítko odjištěno do pohotovostní polohy. Dveře stále drhly. Během kontroly dveří zjištěna manipulace s panty dveří. Dveře nebyly rovnoměrně s protějším křídlem a panty povolené. Docházelo k drhnutí magnetické lišty v horní části lišt. Dveře v pantech seřizeny a srovnány. Panty dotaženy. Dveře funkční, bez závad.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
2023-SER - SERVISNÍ práce	2
2023-DOPM - DOPRAVA Litvínov	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozoschopný

ÚDAJE



Technik: Lukáš Křížek
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Kolmanová Lucie
21. 11. 2025

Kolmanová