

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátcem DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků č.p. 2023, 2024, 2025

Čapkova 2023, 2024, 2025

43601 Litvínov

IČO: 25470116

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260047	Datum vystavení	06.02.2026
Bankovní účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	27.02.2026
Suma na úhradu	6 216,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	29.01.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0035				
Číslo zakázky odběratele	260100583				

Čapkova 2023 fakturace zakázky 260100583 servis zvonkového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	8,00	hod	650,00	12	624,00	5 200,00
DOPRAVA Litvínov	1,00	cesta	350,00	12	42,00	350,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	5 550,00	666,00	6 216,00

Celkem k úhradě**6 216,00 Kč**

SERVISNÍ LIST
SL-26-00069

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: +420734221600
E-mail: servis@baxa.tv

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků č.p. 2023, 2024, 2025
Čapkova 2023, 2024, 2025
43601 Litvínov
Kontaktní osoba: Lucie Kolmanová
Telefon: +420476146185

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	29.01.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0035
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	8	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	260100583

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčiny nefunkčního otevírání vchodových dveří přes zvonkový systém. Kontrola domácího telefonu u nájemníka. Domácí telefon funkční. Kontrola kabeláže od zvonkové jednotky k magnetické liště. Kontrola napájecích částí zvonkového systému. Kontrola kabeláže od kontroléru ke zvonkové jednotce proměřením průchodnosti. Kontrolou zjištěn neprůchozí kabel do zvonkové jednotky. Kabeláž přepojena ve zvonkové jednotce a v kontroléru na průchozí pár rezervní kabeláže. Zpětná montáž hlavní zvonkové jednotky zpět do tabla zvonkového systému. kontrola funkčnosti otevírání vchodových dveří přes servisní kód ve zvonkové jednotce a následná kontrola funkčnosti otevírání u nájemníků z domácího telefonu. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	8	hod
DOPRAVA Litvínov	1	cesta

Technik
Lukáš Křížek

Zákazník
Lucie Kolmanová
29.01.2026

Lucie Kolmanová