

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátce DPH**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 321 č.p. 2795, 2796 ulice
Jaroslava Vrchlického, Most**

Jaroslava Vrchlického 2795

434 01 Most

IČO: 25468910

DIČ:

Doručovací adresa

Jaroslava Vrchlického 2795

43401 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260133	Datum vystavení	16.03.2026
Bankovní účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	06.04.2026
Suma na úhradu	1 736,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	16.03.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0033				
Číslo zakázky odběratele	260101782				

BLOK 321 fakturace zakázky 260101782 servis zvonkového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv
pinkulova

Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 550,00	186,00	1 736,00

Celkem k úhradě**1 736,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 321 č.p. 2795, 2796 ulice
Jaroslava Vrchlického, Most**

Jaroslava Vrchlického 2795

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Alena Koťátková**Telefon: **+420792312111****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	16.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0033
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101782
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčiny nefunkčního zvonkového systému ve vchodě 2796. Dohledání jištění a napájecího zdroje od zvonkového systému. Kontrolou napájecích částí zjištěn vypnutý jistič pro zvonkový systém. Obnovení napájení 230V, zapnutím jištění daného okruhu ke zdroji napájení zvonkového systému. Provedena kontrola napájecích částí systému po zapnutí zdroje. Kontrola funkčnosti systému vyvoláním účastníka na kódové volbě ve vchodě 2796, číslo bytu 023, 037, 044. Kontrola otevírání vstupních vchodových dveří přes zvonkový systém. Zvonkový systém plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta