

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

Jsem plátce DPH

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 530

Višňová č.p. 673, bl. 530

43401 Most

IČO: 28737113

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260123	Datum vystavení	12.03.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	02.04.2026
Suma na úhradu	1 736,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	12.03.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0024				
Číslo zakázky odběratele	260101697				

BLOK 530 fakturace zakázky 260101697 servis zvonkového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 550,00	186,00	1 736,00

Celkem k úhradě**1 736,00 Kč**

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Telefon: +420734221600
E-mail: servis@baxa.tv

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 530
Višňová č.p. 673, bl. 530
43401 Most
Kontaktní osoba: Adam Renka
Telefon: +420602680686

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	12.03.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0024
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101697
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčiny chrčícího domácího telefonu během komunikace. Během několikrát opakovaného zkušebního hovoru mezi domácím telefonem u nájemníka v bytě a zvonkovou jednotkou u vstupních dveří nezaznamenaný popsáný problém nájemníkem. Domácí telefon je po nedávné výměně a plně funkční. Provedeno proměření průchodnosti kabeláže od domácího telefonu do spojovací krabice v rozvodné skříni na chodbě domu a kontrola spojů ve spojovací krabici. Kontrolou a proměřením nezjištěna žádná chyba. Proveden ještě jeden kontrolní hovor mezi domácím telefonem a zvonkovou jednotkou u vstupních dveří, hovor uskutečněn s nájemnicí paní Brožovou a telefon i systém plně funkční. Práce provedeny ve dvou technících.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ PRÁCE	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

 **BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 43401 Most
IČO: 078 6270, DIČ: CZ07869223
www.baxa.tv

Technik
Lukáš Křížek


Zákazník
Adam Renka
12.03.2026