

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019
www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 541 č.p. 1237
ulice Růžová**

ul. Růžová č.p.
434 01 Most
Česká republika
IČO: 25470078

Datum vystavení

14.04.2025

Datum zdaň. plnění

31.03.2025

Datum splatnosti

28.04.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250066

BLOK 541 zakázka 250100577 servis přístupového systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
SERVISNÍ práce	1,00	hod	650,00	12	650,00	728,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	250,00	280,00
					900,00	1 008,00



Rekapitulace DPH v CZK

Základ	DPH	Cena s DPH
900,00	108,00	1 008,00

Cena v CZK

1 008,00

 **BAXA servis s.r.o. ®**
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.cz

Razítko a podpis

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Společenství vlastníků BLOK 541

ul. Růžová č.p. 1237 bl. 541

43401 Most

IČ: 25470078, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 541

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: 250100577

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Provedeno zaškolení obsluhy v ovládání konfiguračního nástroje iVMS4200AC pro čipový systém (kamerový systém není naší instalací). Po příjezdu na objekt byl PC v hlubokém spánku. Správce byl poučen že není vhodné nechávat PC zapnuté 24/7, pokud ano, je potřeba ho restartovat z důvodu správné funkčnosti zařízení. Pokud delší dobu není spuštěn iVMS4200AC na PC do kterého přicházejí informace o průchodech, je potřeba nejprve nechat vyčistit všechna data z kontrolérů, poté lze s nástrojem pracovat. Předán uživatelský návod pro obsluhu v elektronické podobě na PC. Správci předvedeno že systém je zcela v pořádku a jeho funkčnost stvrzuje svým podpisem.

Tento formulář byl generován znova, jelikož došlo v pracovní aplikaci k chybě a nebyl vygenerován předchozí servisní list s podpisem.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: David Kříbala
Počet pracovníků: 1
Odpracované hodiny: 1
Cestovné: 1

PŘEVZAL



Jiří Maria Sieber
24. 02. 2025