

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek bl. 546

Rozmarýnová 1347

434 01 Most

IČO: 28748301

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260099	Datum vystavení	27.02.2026
Bankovní účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	20.03.2026
Suma na úhradu	3 192,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	27.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0019				
Číslo zakázky odběratele	260101127				

BLOK 546 fakturace zakázky 260101127 servis kamerového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	312,00	2 600,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 850,00	342,00	3 192,00
12%	2 850,00	342,00	3 192,00

Celkem k úhradě**3 192,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek bl. 546**

Rozmarýnová 1347

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Sigmund Otta**Telefon: **+420721583793****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	27.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0019
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101127
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Normální	Provozeroschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního domácího telefonu od zvonkového systému v bytě účastníka byt 33. Kontrola napájecích částí systému a funkčnosti systému. Kontrolou zjištěno: Sluchátko od domácího telefonu bývá od uživatele špatně zavěšené, čímž dochází k obsazení linky a nefunkčnosti domácího telefonu zvonkového systému. Dále pak otevírání vchodových dveří přes tlačítko na domácím telefonu od zvonkového systému je funkční pouze v případě splnění podmínky - uskutečnění hovoru (spojení s hlavní dveřní jednotkou zvonkového systému). Dále pak provedena kontrola funkčnosti IP kamerových jednotek na kabinách výtahů (osobní a nákladní). Kontrolou v NVR nebyly zjištěny žádné poruchy ani výpadky v nahrávkách. Kamerový systém plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod

**BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv
**Technik**
David Křibala**Zákazník**
Sigmund Otta
27.02.2026