

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250334

Variabilní symbol: 20250351

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250351

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 07.11.2025

Zdanitelné plnění: 05.11.2025

Datum splatnosti: 28.11.2025

BLOK 626 fakturace zakázky 250107052 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
626-SER - SERVISNÍ práce	5	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	3 250,00 Kč
626-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
Multi spray Soudal - 200 ml	1	ks	190,00 Kč	0%	190,00 Kč	190,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	3 690,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 3 690,00 Kč
Celkem: 3 690,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

 **BAXA servis s.r.o.** ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20250351

Datum splatnosti
28.11.2025

Částka k uhrazení
3 690,00 Kč

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 626**Česká 474
434 01 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 626**
Číslo zakázky: **250107052**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava na firmě před odjezdem. Kontrola a seřízení veškerých bran u dveří ve vchodech č. 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477 a 476 a promazání všech pohyblivých částí u dveří. Ve vchodě č. 480 zjištěna závada u spodních dveří, (po zavření dveří a sepnutí magnetů dveře nedrží), kontrola nouzového tlačítka + seřízení magnetů a kontrola funkčnosti. Magnety funkční, dveře drží. Ve vchodě 479 zjištěna další závada u horních dveří (uvolněný magnet - dveře nešli otevřít po otevření nešli zavřít, zřejmě násilná manipulace z vnitřní strany dveří). Uchycení magnetu a seřízení pantů - dveře funkční. V některých vchodech bylo potřeba seřídít i panty jelikož dveře jsou z úhlů a nechají se při zavření na magnet (nedovírají se). Práce byla provedena jedním technikem. Správce panelového domu se mi nepodařilo kontaktovat telefonicky. Proto mu byla zaslána sms.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
626-SER - SERVISNÍ práce	5
626-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Multi spray Soudal - 200 ml	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: Radek Dostál
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Stanislav Hůlek
29. 10. 2025