

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 250229

Variabilní symbol: 20250219

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20250219

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 05.09.2025

Zdanitelné plnění: 02.09.2025

Datum splatnosti: 26.09.2025

BLOK 630 fakturace zakázky 250105591 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
630-SER - SERVISNÍ práce	6	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	3 900,00 Kč
630-DOPM - DOPRAVA Most	1	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	4 150,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 4 150,00 Kč

Celkem: 4 150,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20250219Datum splatnosti
26.09.2025Částka k uhrazení
4 150,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 630
ALBRECHTICKÁ 590
43401 Most
IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 630**
Číslo zakázky: **250105591**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava na firmě před odjezdem na objekt. Po příjezdu na objekt zjišťování příčin nefunkčního zavírání dveří. Demontáž elektrického zámku a proměření kabeláže (0V). Proměření kabeláže od kontroléru k zámku. Proměření relátka na kontroléru. Proměřením zjištěno seplé tlačítko pro otevírání dveří z bytů. Předseda informován. Seřízení brana kvůli špatnému zavírání dveří. Práce byla provedena ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
630-SER - SERVISNÍ práce	6
630-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provoznuschopný

ÚDAJE



Technik: **Dostál, Matus**
Počet pracovníků: **2**

PŘEVZAL



Jiří Makovský
02. 09. 2025

