

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa**BLOK 631**

Albrechtická 611

434 01 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260035	Datum vystavení	05.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	26.02.2026
Suma na úhradu	4 050,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	02.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0002				
Číslo zakázky odběratele	260100814				

BLOK 631 fakturace zakázky 260100814 servis přístupového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	0,00	250,00
HAVARIJNÍ výjezd	1,00	hod	1 200,00	12	0,00	1 200,00
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	0,00	2 600,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	4 050,00	0,00	4 050,00

Celkem k úhradě**4 050,00 Kč**Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede
zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 631**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Šárka Langová**Telefon: **+420777945716****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	02.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0002
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce		Číslo zakázky odběratele	260100814
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce		Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Urgentní	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havarii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří ve vchodě 613. Dle informací nešlo otevřít ani z jedné strany vchodu. Z tohoto důvodu došlo k aktivaci nouzových odchodových tlačítek, které byly po příjezdu na objekt deaktivovány. Provedena kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od odchodových a nouzových tlačítek ke kotroléru. Kontrola reléového kontaktu v jednotce zvonků. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani poruchy na technologii RFID čipového systému a jeho komponentech. Příčina poruchy nebyla dohledána. Práce provedeny ve dvou technících.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	hod
HAVARIJNÍ výjezd	1	hod
SERVISNÍ práce	4	hod

**Technik**
David Křibala**Zákazník**
Šárka Langová
02.02.2026