

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 260012

Variabilní symbol: 20260015

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20260015

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 19.01.2026

Zdanitelné plnění: 13.01.2026

Datum splatnosti: 09.02.2026

BLOK 631 fakturace zakázky 260100331 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
631-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
631-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	2 750,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 2 750,00 Kč
Celkem: 2 750,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
 SNP 2652/22, 434 01 Most
 IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
 baxa www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300

Variabilní symbol
20260015

Datum splatnosti
09.02.2026

Částka k uhrazení
2 750,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 631

ALBRECHTICKÁ 611
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 631**
Číslo zakázky: **260100331**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havarii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří 611 (přízemí). Kontrola napájecích částí systému a průchodnosti kabeláže od odchodového tlačítka do kontroléru. Kontrolou zjištěn sepnutý kontakt od zvonkového systému pro otevření dveří který brání v ovládání přes čtečku RFID čipů a odchodového tlačítka. Došlo k odpojení vodiče ze zvonkového systému. Po odpojení otevírání v pořádku. Z tohoto důvodu nelze vstupní vchodové dveře otevírat přes zvonkový systém. Se zástupcem domu domluvena kontrola domácích telefonů v bytech účastníků svépomocí, pokud nebude jasná chyba u účastníků kteří mají byty v rekonstrukci bude proveden nový výjezd. Práce provedeny ve dvou technicích

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
631-SER - SERVISNÍ práce	2
631-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
631-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatkem

ÚDAJE



Technik: David Křibala, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Šárka Langová
13. 01. 2026

