

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa**BLOK 706**

Josefa Ševčíka 836

434 01 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260075	Datum vystavení	18.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	11.03.2026
Suma na úhradu	4 400,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	17.02.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0017				
Číslo zakázky odběratele	260101060				

BLOK 706 fakturace zakázky 260101060 servis kamerového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
DOPRAVA Most	2,00	cesta	250,00	12	0,00	500,00
SERVISNÍ práce	6,00	hod	650,00	12	0,00	3 900,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	4 400,00	0,00	4 400,00

Celkem k úhradě**4 400,00 Kč**Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede
zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 706**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Hajzlerová Andrea**Telefon: **+420734330430****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	13.02.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0017
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101060
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis před odjezdem na objekt. Po příjezdu provedena diagnostika příčin výpadků přenosu obrazu z IP kamerové jednotky (kanál 15) z výtahu ve vchodě 1767. Docházelo i k výpadkům (kanál 20) výtah 1766. Kontrola nahrávek z problémových kamer a funkčnost zařízení. Kontrola napájecích zdrojů od wi-fi výtahových pojítek v datovém rozvaděči. Nutno provést kontrolu i na výtahových kabinách - nutno 2 techniků z důvodu bezpečnosti práce.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	2	hod

 **BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv**Technik**
David Křibala**Zákazník**
Hajzlerová Andrea
13.02.2026

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**

E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL

BLOK 706

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Hajzlerová Andrea**

Telefon: **+420734330430**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	17.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0017
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101060
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY

Servis

TYP SYSTÉMU

CCTV

PRIORITA

Normální

STAV SYSTÉMU

Provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava před odjezdem na objekt. Po příjezdu ohlášení technika na firmu Hasman z důvodu kontroly zařízení ve výtahových šachtách a kabinách výtahů ve vchodech 836 a 837. Provedena kontrola zařízení pro přenos obrazu z IP kamerových jednotek (wi-fi pojitka), kontrola napájecích částí systému na kabinách výtahů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné poruchy ani příčiny občasných výpadků přenosu obrazu k IP kamerových jednotek. Práce provedeny ve dvou technících.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod



David Křibala

Technik
David Křibala

Andrea Hajzlerová

Zákazník
Hajzlerová Andrea
17.02.2026