

DODAVATEL

ODBĚRATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
Česká republika
IČO: 07856920 | DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019

www.baxaservis.cz | fakturace@baxa.tv

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84
43401 Most
Česká republika
IČO: 00043257 | DIČ: CZ00043257

Datum vystavení

10.06.2025

Datum zdaň. plnění

30.05.2025

Datum splatnosti

01.07.2025

Forma úhrady

Převodem

Číslo bankovního účtu

287403631/0300

Variabilní symbol

250123

BLOK 723 fakturace zakázek 250102965, 250103146, 250103304, 250103430, 250103431 servis kamerového, přístupového, STA systému

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ	DPH	Základ [CZK]	Celkem [CZK]
Zakázka 250102965	1,00		2 850,00	0	2 850,00	2 850,00
Původní sazba DPH:				12		
Zakázka 250103146	1,00		2 950,00	0	2 950,00	2 950,00
Původní sazba DPH:				12		
Zakázka 250103304	1,00		1 550,00	0	1 550,00	1 550,00
Původní sazba DPH:				12		
Zakázka 250103430	1,00		1 800,00	0	1 800,00	1 800,00
Původní sazba DPH:				12		
Zakázka 250103431	1,00		8 550,00	0	8 550,00	8 550,00
Původní sazba DPH:				12		
					17 700,00	17 700,00



QR Platba

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH v CZK

Základ DPH

12%**Přenesená daňová povinnost**

Cena s DPH

17 700,00

Cena v CZK

17 700,00

DODAVATEL

**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK

**BLOK 723**J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL

Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **Zakázka 250103431**

Číslo objednávky:

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP

☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Provizorní zprovoznění otvírání dveří pomocí domácího telefonu ,objednání demontáž a montáž dveřního kontaktu.Zadlabání obou částí kontaktu ,zkouška funkce.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-SER - SERVISNÍ práce	6
723-DOPM - DOPRAVA Most	2

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
Odpružený dveřní kontakt	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: Petr Havel, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Jiří Koranda
03. 06. 2025

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **Zakázka 250103430**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Zašifrování 5ks čipů a nahrání do aktuátoru. Odjezd na panelový dům. Po příjezdu bylo provedeno nahrání čipů do RFID systému. Předseda nezastižen na objektu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-ŠIF - ŠIFROVÁNÍ čipu	1
723-SER - SERVISNÍ práce	1
723-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
IL-07 - IRONLOGIC Mifare 13.56 MHz	5ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozeroschopný

ÚDAJE



Technik: **Tomáš Matus**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Jiří Koranda
02. 06. 2025

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.
Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723
J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most
IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **Zakázka 250103304**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☐ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Přidání čipů do databáze a přiřazení přístupových práv. Odjezd na panelový dům a nahrání do databáze. Předseda nebyl zastížen na objektu, byl informován telefonicky.

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Provozuschopný

ÚDAJE



Technik:	Tomáš Matuš
Počet pracovníků:	1
Odpracované hodiny:	2
Cestovné:	1

PŘEVZAL



Jiří Koranda
22. 05. 2025

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most
IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most
IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **Zakázka 250103146**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☒ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin kostičkování v obraze. Kontrola signálu z přijímací antény pro DVB-T2. Provedena kontrola výstupních signálů z technologie STA. Při kontrole zjištěna vadná programovatelná kazeta Teléves Ref.5179 která deformovala a zhoršovala kvalitu výstupního signálu. Z tohoto důvodu došlo k výměně vadné programovatelné kazety. Po výměně provedeno nastavení vstupních a výstupních hodnot na programovatelné kazetě Teléves. Po provedených změnách kontrola signálů v rozbočovacích místech (sklep). Naměřené hodnoty uloženy do spektrálního analyzátoru.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

Programovatelná kazeta Teléves Ref.5179	1ks
Měření spektrálním analyzátozem	8ks

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**
Odpracované hodiny: **2**
Cestovné: **1**

PŘEVZAL



Jiří Koranda
15. 05. 2025



DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: BLOK 723

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: Zakázka 250102965

DRUH

☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP

☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

PROVEDENÉ PRÁCE



Po příjezdu na objekt, kontrola detekce pohybu u kamer v panelovém domě (všude zaplé). Kontrola nahrávacího systému v recorderu. Kontrola aktuální ho firmwaru, kontrolou zjištěno zastaralý firmware. Po dodání aktuálního firmwaru od výrobce, bude systém překonfigurován.

DÍLY A MATERIÁL



Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční

ÚDAJE



Technik: Baxa, Matuš

Počet pracovníků: 2

Odpracované hodiny: 2

Cestovné: 1

PŘEVZAL



Jiří Koranda

02. 06. 2025

