

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 260006

Variabilní symbol: 20260001

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20260001

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 08.01.2026

Zdanitelné plnění: 31.12.2025

Datum splatnosti: 29.01.2026

BLOK 723 fakturace zakázky 250108542 SERVIS RFID

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
723-SER - SERVISNÍ práce	2	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	1 300,00 Kč
723-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1	kpl	1 200,00 Kč	0%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
723-DOPM - DOPRAVA Most	1	cesta	250,00 Kč	0%	250,00 Kč	250,00 Kč
9003 - C-modul 2620 mid Kaba (repas)	1	ks	1 820,00 Kč	0%	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	4 570,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně:

4 570,00 Kč

Celkem:**4 570,00 Kč**

QR Platba + F



Podpis a razítko:

BAXA servis s.r.o. ⓘ
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 078 56 920, DIČ: CZ07856920
www.baxa.tv

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20260001Datum splatnosti
29.01.2026Částka k uhrazení
4 570,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



BLOK 723

J.ŠEVČÍKA 946
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 723**
Číslo zakázky: **250108542**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havarii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání předních vchodových dveří 947 přes elektromechanickou kliku KABA. Kontrolou zjištěn vadný c-modul - nutná výměna. Provedena výměna vadného c-modulu v elektromechanické klice KABA. Po výměně provedena kontrola funkčnosti i funkčnost otevírání přes kontakt od zvonkového systému. Vše plně funkční. Oprava provedena v havarijním režimu.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
723-SER - SERVISNÍ práce	2
723-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
723-DOPM - DOPRAVA Most	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
9003 - C-modul 2620 mid Kaba (repas)	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: David Křibala
Počet pracovníků: 1

PŘEVZAL



Jiří Koranda
29. 12. 2025