

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátce DPH**

ODBĚRATEL

**Společenství vlastníků bl. 89, č.p. 2327, 2328, 2329, bl. 89-
90, č.p. 2375, 2376, bl. 90, č.p. 2321, 2322, 2323, bl. 90-91,
č.p. 2392, 2393, bl. 91, č.p. 2324, 2325, 2326, Tř. Budovatelů
v Mostě**

Tř. Budovatelů 2327

434 01 Most

IČO: 25477277

DIČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260051	Datum vystavení	09.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	02.03.2026
Suma na úhradu	1 736,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	28.01.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0036				
Číslo zakázky odběratele	260100619				

BLOK 90 fakturace zakázky 260100619 servis zvonkového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	2,00	hod	650,00	12	156,00	1 300,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	30,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	1 550,00	186,00	1 736,00

Celkem k úhradě**1 736,00 Kč**

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**Slovenského národního povstání 2652/22
43401 MostTelefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 90**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Lenka Ostreziová**Telefon: **+420736131010****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	28.01.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0036
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260100619
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY

Servis

TYP SYSTÉMU

EV

PRIORITA

Normální

STAV SYSTÉMU

Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčiny špatného zvuku z reproduktoru na zvonkové jednotce a na domácích telefonech. Oslovení nájemníků, u kterých se projevoval problém na domácím telefonu a provedena zkouška volání. Proveden restart zvonkového systému a zvýšena hlasitost pro reproduktor a citlivost na mikrofonu. Po opětovném zkontaktování předešlých nájemníků, dostána zpětná vazba o čistším zvuku z reproduktoru DT. Obvolání nájemníci napříč patry domu ze spodu ze zvonkové jednotky, u jednoho nájemníka přítomni u DT. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

Technik
Lukáš KřížekZákazník
Lenka Ostreziová
28.01.2026