

DODAVATEL:

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání

2652/22

43401 Most

Česká republika

IČ: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2019



Faktura 260010

Variabilní symbol: 20260007

Daňový doklad

ODBĚRATEL:

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

43401 Most

Česká republika

ČSOB: 287403631/0300

Variabilní symbol: 20260007

Způsob platby: Bankovním převodem

Způsob dodání: Elektronicky

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Datum vystavení: 19.01.2026

Zdanitelné plnění: 19.01.2026

Datum splatnosti: 09.02.2026

BLOK K fakturace zakázky 260100060 SERVIS CCTV

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
K-DOPL - DOPRAVA Litvínov	1	cesta	350,00 Kč	0%	350,00 Kč	350,00 Kč
K-SER - SERVISNÍ práce	4	hod.	650,00 Kč	0%	650,00 Kč	2 600,00 Kč

Poznámka: POZOR: PRO KONTROLNÍ HLÁŠENÍ JE POUŽÍVÁNO ČÍSLO FAKTURY, NE VARIABILNÍ SYMBOL. Faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Původní sazba DPH: 12%. Daň odvede zákazník.

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	2 950,00 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 2 950,00 Kč

Celkem: 2 950,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:

Číslo účtu
287403631/0300Variabilní symbol
20260007Datum splatnosti
09.02.2026Částka k uhrazení
2 950,00 Kč

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



Stavební bytové družstvo Krušnohor

tř. Čs. armády 1766
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK K**
Číslo zakázky: **260100060**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

TYP



☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému. Kontrolou napájecích částí systému zjištěna porucha na založním zdroji UPS. Došlo k odpojení UPS a přívodní kabel 230V z UPS přepojen do klasické koncové zásuvky 230V. Po přepojení provedena kontrola funkčnosti kamerových jednotek a celého kamerového systému. Proveden restart wi-fi pojitek ve výtahových šachtách a kontrola funkčnosti po restartu. UPS stanice odvezena na opravu. Po opravě bude vrácena. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
K-DOPL - DOPRAVA Litvínov	1
K-SER - SERVISNÍ práce	4

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
---------	-------

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatkem

ÚDAJE



Technik: David Křibala, Radek Dostál
Počet pracovníků: 2

PŘEVZAL



Bucha Petr
08. 01. 2026

