

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

Zapsána v OR, C43114 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 1.2. 2019**Jsem plátcem DPH**

ODBĚRATEL

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

IČO: 00043257

DIČ: CZ00043257

Doručovací adresa**BLOK 723**

Josefa Ševčíka 946

434 01 Most

PLATEBNÍ ÚDAJE



Forma úhrady	Převodem	Variabilní symbol	260058	Datum vystavení	12.02.2026
Bankovní Účet	287403631/0300	Konstantní symbol		Datum splatnosti	05.03.2026
Suma na úhradu	2 850,00 Kč	Specifický symbol		Datum zd. plnění	30.01.2026
Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0032				
Číslo zakázky odběratele	260100647				

Blok 723 fakturace zakázky 260100647 servis přístupového systému

Položka	Počet	MJ	Cena	DPH %	DPH	Celkem
SERVISNÍ práce	4,00	hod	650,00	12	0,00	2 600,00
DOPRAVA Most	1,00	cesta	250,00	12	0,00	250,00



Sazba	základ	DPH	Celkem
12%	2 850,00	0,00	2 850,00

Celkem k úhradě**2 850,00 Kč**Faktura je v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede
zákazník. Podle § 92a - § 92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 723**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Jiří Koranda**Telefon: **+420724111956****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	23.01.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0032
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260100647
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	RFID	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt proběhlo zjištění příčiny nefunkčního zvonkového systému č.p. 948. Proběhlo proměření napájecí části zvonkového systému, umístěné v ocepu. Napájení v pořádku. Proběhl restart systému. Odzkoušením funkčnosti bylo dále zjištěno, že je již systém funkční, ale tlačítka kódové volby zvonkové jednotky se sekají a tím vzniká problém s vyvoláním kódu. Odjezd na firmu pro servisní zvonkovou jednotku. Po opětovném příjezdu na objekt, byla provedena demontáž špatné zvonkové jednotky a nahrazena zapůjčenou servisní zvonkovou jednotkou pro zachování funkčního zvonkového systému. Zvonková jednotka musí být nahrazena za novou. Do doby výměny bude ponechána na vchodě servisní zvonková jednotka. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	4	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

Technik
Lukáš Křížek**Zákazník**
Jiří Koranda
23.01.2026