



č.zakázky	Správce/domovník	adresa/číslo vchodu	
260100261	GEÉANOVA'	ŠTEUCINA 942	
popis závady			
PŘESDOK MŮČ DO ŽALUZIE V UVEDENÉ DOKUMENTACI MAVABIE			
datum		popis	Hod
11.1.			X
11.1.		MAVABIE - ŽALUZIE V UVEDENÉ DOKUMENTACI VÝJEZD, PŘEDVÝJEZD	SNODR 2156
výjezd			
výjezd			
výjezd			
dokončeno / závěr			
Materiál	kód položky		
SPRÁV. A SPRÁV. MAT. 2007			
		podpis _____	