

DODAVATEL

BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**

E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL

BLOK 706

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Hajzlerová Andrea**

Telefon: **+420734330430**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	17.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0017
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101060
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY

Servis

TYP SYSTÉMU

CCTV

PRIORITA

Normální

STAV SYSTÉMU

Provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava před odjezdem na objekt. Po příjezdu ohlášení technika na firmu Hasman z důvodu kontroly zařízení ve výtahových šachtách a kabinách výtahů ve vchodech 836 a 837. Provedena kontrola zařízení pro přenos obrazu z IP kamerových jednotek (wi-fi pojitka), kontrola napájecích částí systému na kabinách výtahů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné poruchy ani příčiny občasných výpadků přenosu obrazu k IP kamerových jednotek. Práce provedeny ve dvou technících.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod



David Křibala

Technik
David Křibala

Andrea Hajzlerová

Zákazník
Hajzlerová Andrea
17.02.2026