

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22
43401 Most

Telefon: **+420734221600**

E-mail: **servis@baxa.tv**

ODBĚRATEL**BLOK 90**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Lenka Ostreziová**

Telefon: **+420736131010**

RYCHLÝ PŘEHLED

Datum provedení	28.01.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0036
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260100619
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY

Servis

TYP SYSTÉMU

EV

PRIORITA

Normální

STAV SYSTÉMU

Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčiny špatného zvuku z reproduktoru na zvonkové jednotce a na domácích telefonech. Oslovení nájemníků, u kterých se projevoval problém na domácím telefonu a provedena zkouška volání. Proveden restart zvonkového systému a zvýšena hlasitost pro reproduktor a citlivost na mikrofonu. Po opětovném zkontaktování předešlých nájemníků, dostána zpětná vazba o čistším zvuku z reproduktoru DT. Obvolání nájemníci napříč patry domu ze spodu ze zvonkové jednotky, u jednoho nájemníka přítomni u DT. Práce provedeny ve dvou technikách.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta

Technik
Lukáš Křížek

Zákazník
Lenka Ostreziová
28.01.2026

