

## DODAVATEL



**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22  
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

## ZÁKAZNÍK



**Stavební bytové družstvo Krušnohor**

tř. Čs. armády 1766  
43401 Most

IČ: 00043257 | DIČ: CZ00043257

## OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK K**  
Číslo zakázky: **260100060**

Číslo objednávky:

## DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ SERVIS

## TYP



☐ EZS ☒ CCTV ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

## POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému. Kontrolou napájecích částí systému zjištěna porucha na založním zdroji UPS. Došlo k odpojení UPS a přívodní kabel 230V z UPS přepojen do klasické koncové zásuvky 230V. Po přepojení provedena kontrola funkčnosti kamerových jednotek a celého kamerového systému. Proveden restart wi-fi pojitek ve výtahových šachtách a kontrola funkčnosti po restartu. UPS stanice odvezena na opravu. Po opravě bude vrácena. Práce provedeny ve dvou technikách.

## PROVEDENÉ PRÁCE



| Položka                   | Počet |
|---------------------------|-------|
| K-DOPL - DOPRAVA Litvínov | 1     |
| K-SER - SERVISNÍ práce    | 4     |

## DÍLY A MATERIÁL



| Položka | Počet |
|---------|-------|
|---------|-------|

## CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, s nedostatkem

## ÚDAJE



Technik: David Křibala, Radek Dostál  
Počet pracovníků: 2

## PŘEVZAL



Bucha Petr  
08. 01. 2026