

DODAVATEL



BAXA servis s.r.o.

Slovenského národního povstání 2652/22
434 01 Most

IČ: 07856920 | DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK



**Společenství vlastníků bl.534 č.p.303,
304, 305, 306 ulice Višňová**

Višňová č.p.303, 304, 305, 306

434 01 Most
IČ: 25462121 | DIČ:

OBJEDNAVATEL



Objednavatel služby: **BLOK 534**
Číslo zakázky: **260100181**

Číslo objednávky:

DRUH



☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS**

TYP



☐ EZS ☐ CCTV ☒ **RFID** ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ

POPIS PRACÍ



Příprava materiálu na opravu před odjezdem na havarii. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří. Kontrolou zjištěn poškozený c-modul v elektromechanické klice KABA. Z tohoto důvodu došlo k demontáži kování (Klika KABA) a byla provedena poškozeného dílu. Po výměně provedena kontrola funkčnosti elektromechanické kliky KABA.

PROVEDENÉ PRÁCE



Položka	Počet
534-DOPM - DOPRAVA Most	1
534-HAVAR - HAVARIJNÍ výjezd	1
534-SER - SERVISNÍ práce	1

DÍLY A MATERIÁL



Položka	Počet
9003 - C-modul 2620 mid Kaba	1

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU



Funkční, provozuschopný

ÚDAJE



Technik: **David Křibala**
Počet pracovníků: **1**

PŘEVZAL



Grégrová Ivana
07. 01. 2026

