

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

IČ: 07856920, DIČ: CZ07856920

ZÁKAZNÍK**BLOK 723**

J.ŠEVČÍKA 946

43401 Most

IČ: 00043257, DIČ:

OBJEDNAVATELObjednavatel služby: **BLOK 723**

Číslo objednávky:

Číslo zakázky: **Zakázka 250102965****DRUH**☐ PK ☐ KONTROLA ☐ RR ☒ **SERVIS****TYP**☐ EZS ☒ **CCTV** ☐ RFID ☐ EV ☐ DATA ☐ ELEKTRO ☐ JINÉ**PROVEDENÉ PRÁCE**

Po příjezdu na objekt, kontrola detekce pohybu u kamer v panelovém domě (všude zaplé). Kontrola nahrávacího systému v recorderu. Kontrola aktuální ho firmwaru, kontrolou zjištěno zastaralý firmware. Po dodání aktuálního firmwaru od výrobce, bude systém překonfigurován.

DÍLY A MATERIÁL

Položka

Počet

CELKOVÝ STAV SYSTÉMU

Funkční

ÚDAJETechnik: **Baxa, Matuš**Počet pracovníků: **2**Odpracované hodiny: **2**Cestovné: **1****PŘEVZAL**

Jiří Koranda

02. 06. 2025

