

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl.226 č.p. 2567, 2568, 2569 ulice
Petra Jilemnického**

P.Jílemnického 2567, 2568, 2569

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Petra Komendová**Telefon: **+420728428148****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	16.02.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0018
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101078
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	STA	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis před odjezdem na objekt. Po příjezdu provedeno kontrolní měření spektrálním analyzátozem na koncové účastnické zásuvky (SAT+TV+R) v přízemním bytě (Erbová) ve vchodě 2569. Kontrolou doměřen signál (UPC DVBT) 55dB, c-ber 1.0-6E. Jelikož se jedná o koaxiální televizní rozvody jiné společnosti, nelze jakkoliv dále dohledávat příčiny chyb (kostičkování) ve vysílání. Kontrolou koaxiálního rozvodu v bytě účastníka - doporučená výměna koaxiálního kabelu od koncové televizní zásuvky do přijímače a kontaktování poskytovatele služeb (Vodafone). Předsedkyně informovaná telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVINÍ práce	2	hod

 **BAXA servis s.r.o.** ©
SNP 2652/22, 434 01 Most
IČO: 018 56 826, DIČ CZ07859900
www.baxa.tv**Technik**
David Křibala**Zákazník**
Petra Komendová
16.02.2026