

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 723**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Jiří Koranda**Telefon: **+420724111956****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	22.01.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-01-0009
Odpovědný technik	David Křібala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	0	Číslo objednávky	260100445

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního otevírání vstupních vchodových dveří 946 (elektromechanická klika KABA) přes kontakt od zvonkového systému. Provedena kontrola napájecích částí systému, přechodky na rámu a křídle dveří a funkčnost s-modulu v elektromechanické klíce zapnutím funkce otevírání přes kódovou volbu. Kontrola funkčnosti domácího telefonu od zvonkového systému v bytě stěžovatele (Byt 14 - Dušková). Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo poruchy - možná příčina, po informacích od nájemníka že návštěvy nevolají 014 - Dušková ale 013 - Dufková. Práce provedeny ve dvou technících.

Doprava zaúčtována v předchozím výjezdu - 260100447. Předseda informován telefonicky.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	4	hod

Technik
David Křібala**Zákazník**
Jiří Koranda
22.01.2026