

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků jednotek bl. 546**

Rozmarýnová 1347

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Sigmund Otta**Telefon: **+420721583793****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	27.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0019
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101127
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Normální	Provozeroschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na servis před odjezdem na objekt. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního domácího telefonu od zvonkového systému v bytě účastníka byt 33. Kontrola napájecích částí systému a funkčnosti systému. Kontrolou zjištěno: Sluchátko od domácího telefonu bývá od uživatele špatně zavěšené, čímž dochází k obsazení linky a nefunkčnosti domácího telefonu zvonkového systému. Dále pak otevírání vchodových dveří přes tlačítko na domácím telefonu od zvonkového systému je funkční pouze v případě splnění podmínky - uskutečnění hovoru (spojení s hlavní dveřní jednotkou zvonkového systému). Dále pak provedena kontrola funkčnosti IP kamerových jednotek na kabinách výtahů (osobní a nákladní). Kontrolou v NVR nebyly zjištěny žádné poruchy ani výpadky v nahrávkách. Kamerový systém plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod