

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****BLOK 630**

Čsl. armády 1766/84

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Jiří Makovský**Telefon: **+420773108911****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	25.02.2026	Počet techniků na zakázce	2	Číslo zakázky	ZAK-2026-02-0040
Odpovědný technik	David Křibala	Celkem hodin na zakázce	4	Číslo zakázky odběratele	260101376
Kontakt na technika	+420777292590	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	CCTV	Normální	Částečně provozuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu na opravu před odjezdem na servis. Po příjezdu zjišťování příčin nefunkčního kamerového systému na domě. Kontrolou napájecích částí systému zjištěna porucha na záložním napájení 230V (UPS stanice). Odpojení a demontáž vadné UPS stanice z datového rozvaděče umístěný v technické místnosti vchodu 592 a odvezena na opravu. Přepojení napájecích okruhů z UPS stanice do koncové zásuvky 230V po dobu opravy/výměny UPS stanice. Kontrolou pak dále zjištěna chybějící SIM karta v modulu GD-04 pro přenos událostí z kamerového systému. Telefonní číslo uvedené v dokumentaci je ve vlastnictví neznámé osoby která nemá nic společného s objektem nebo servisní firmou. Řešeno s investorem (p.Zámeckým) jakožto dodavatelem SIM karty. Práce provedeny ve dvou technicích.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
DOPRAVA Most	1	cesta
SERVISNÍ práce	4	hod