

DODAVATEL**BAXA servis s.r.o.**

Slovenského národního povstání 2652/22

43401 Most

Telefon: **+420734221600**E-mail: **servis@baxa.tv****ODBĚRATEL****Společenství vlastníků bl. 321 č.p. 2795, 2796 ulice
Jaroslava Vrchlického, Most**

Jaroslava Vrchlického 2795

434 01 Most

Kontaktní osoba: **Alena Koťátková**Telefon: **+420792312111****RYCHLÝ PŘEHLED**

Datum provedení	16.03.2026	Počet techniků na zakázce	1	Číslo zakázky	ZAK-2026-03-0033
Odpovědný technik	Lukáš Křížek	Celkem hodin na zakázce	2	Číslo zakázky odběratele	260101782
Kontakt na technika	+420774695121	Celkem cest na zakázce	1	Číslo objednávky	

TYP SLUŽBY	TYP SYSTÉMU	PRIORITA	STAV SYSTÉMU
Servis	EV	Normální	Provoznuschopný

POPIS PRÁCE

Příprava materiálu před odjezdem na servis. Po příjezdu na objekt zjišťování příčiny nefunkčního zvonkového systému ve vchodě 2796. Dohledání jištění a napájecího zdroje od zvonkového systému. Kontrolou napájecích částí zjištěn vypnutý jistič pro zvonkový systém. Obnovení napájení 230V, zapnutím jištění daného okruhu ke zdroji napájení zvonkového systému. Provedena kontrola napájecích částí systému po zapnutí zdroje. Kontrola funkčnosti systému vyvoláním účastníka na kódové volbě ve vchodě 2796, číslo bytu 023, 037, 044. Kontrola otevírání vstupních vchodových dveří přes zvonkový systém. Zvonkový systém plně funkční.

PROVEDENÉ PRÁCE

Položka	Množství	MJ
SERVISNÍ práce	2	hod
DOPRAVA Most	1	cesta