

Zakázkový protokol

DODAVATEL



BAXA servis
s.r.o.

Slov. nár.

povstání

2652/22

Most 1

434 01

Česko

IČO: 07856920

DIČ: CZ07856920

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

Společenství vlastníků bl. 371

Mladé gardy 2781/1

Most 1

434 01

Česko

IČO: 25468847

Kontaktní informace

ADRESA INSTALACE

Mladé gardy 2781/1, 434 01 Most 1

TELEFON ZÁKAZNÍKA

+420 725619645

ZODPOVĚDNÝ TECHNIK

David Kříbala, Tomáš Matuš

Informace o zařízení

Název

Kategorie

Přístupový systém

Přístupový systém

Výkaz práce

TECHNIK	POPIS	MNOŽSTVÍ
David Kříbala	SERVISNÍ práce RFID	3
Tomáš Matuš	SERVISNÍ práce RFID	3

Použitý materiál

NÁZEV	KÓD	SKLAD	KÓD DODAVATELE	MNOŽSTVÍ
Nebyl použit žádný spotřební materiál	NO-MAT	Spotřební materiál	NO-MAT	1 ks

Cestovné

VZDÁLENOST	POPIS
0	DOPRAVA Most

1. Řídící Kontroléry

- Test funkčnosti: Všechny kontroléry reagují správně na přístupové čipy/karty.
- Výsledek: [ANO]
- Kontrola spojení: Spojení mezi kontroléry stabilní, bez výpadků.
- Výsledek: [ANO - sběrnice JA]
- Aktualizace softwaru: Nainstalování aktuální verze softwaru.
- Výsledek: [ANO]
- Logy a přístupové záznamy: Provedena kontrola logů, bez neobvyklých událostí.
- Výsledek: [ANO]

2. Napájecí Zdroj a Záložní Napájení

- Napájení: Stabilní napájení všech částí systému.
- Výsledek: [ANO]
- Záložní napájení: Otestováno, plná kapacita baterií.
- Výsledek: [Ústředna 13,9V, 7,65Ah
Vchod 2781- 13.65V, 8,45Ah
Vchod 2782- 13.36V, 6,76Ah
Vchod 2783- 13.68V, 8.3Ah]
- Přechod na záložní zdroj: Plynulý přechod, bez přerušení.
- Výsledek: [ANO]

3. Čtečky

- Funkční test: Čtečky čtou čipy/karty bez problémů.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž a čistota: Čtečky pevně uchyceny, drobné oděrky od používání.
- Výsledek: [ANO]
- Kabeláž: Kabeláž bez poškození.
- Výsledek: [ANO]

4. Bezdotyková odchodová Tlačítka

- Funkčnost: Všechna tlačítka reagují na aktivaci pohybem.
- Výsledek: [ANO]
- Stav tlačítek: Tlačítka nejsou mechanicky poškozená.
- Výsledek: [ANO nejsou]

5. Nouzová Tlačítka

- Test funkčnosti: Nouzová tlačítka aktivují nouzový režim.
- Výsledek: [ANO]
- Dostupnost a viditelnost: Tlačítka snadno přístupná a viditelná.
- Výsledek: [ANO]
- Zapojení a signalizace: Správně zapojena, aktivují signalizaci.
- Výsledek: [ANO přenášejí se SMS zprávou]

6. Magnetické Lišty na Dveřích

- Funkčnost: Lišty drží dveře bezpečně zavřené.
- Výsledek: [ANO]
- Montáž: Lišty pevně uchyceny, bez poškození.
- Výsledek: [ANO]
- Čistota povrchu: Vyčištěno.
- Výsledek: [ANO]

7. Dokumentace a Vyhodnocení

- Zaznamenání kontroly: Veškeré kroky a výsledky prohlídky zapsány.
- Výsledek: [ANO]
- Rizika a preventivní opatření: Nebyly zjištěny žádné rizika.

Podpis technika



28. listopad 2024

David Křibala

Podpis zákazníka



28. listopad 2024

Tomáš Trunschka

Zákazník svým podpisem souhlasí s tím že, společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje, které jí poskytuje. Tyto údaje budou sloužit pouze za účelem zpracování zakázek a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.